



Tryck på knappen med pilar för att öppna huvudmeny




Tryck på knappen med fabriken och använd PIN 4084 för att öppna alla menyer



Välj sensor setup med dubbelklick eller markera och öppna med ENTER



Öppna undermenyn P&C med dubbelklick eller markera och välj med Papper/penna symbolen



Markera P1 och bekräfta valet med grön checkmark

Gör om kalibrering och provväg